

# 江苏通用科技股份有限公司

## 2026年1月突发环境事件应急演练总结报告（东港厂区）

2026年1月7日，江苏通用科技股份有限公司为了检验和提高工厂应对突发环境事件的应急处置能力，参考突发环境事件应急预案的内容与流程，组织了一次活性炭设备火灾事故的突发环境事件应急演练。

### 一、演练前期准备

- （1）确认演练的课题、场地、时间、具体内容、参加人员等；
- （2）组织会议，布置演练的内容，明确参加演练人员各自的职责及任务。

### 二、演练课题：

活性炭设备火灾事故。

### 三、演练场地：

半钢二部硫化车间环保设备一楼。

### 四、演练时间：

2026年1月7日 8:30。

### 五、参加人员：

公司安环负责人、工厂厂长、环保负责人、安保科长、车间主任、仓库管理员、安环督察员及其他相关人员。

### 六、演练内容

#### 1、模拟火灾发生

时间：2026年1月7日（周三），上午 08:30

模拟火源地点：通用公司硫化车间环保设备发生电器故障导致火灾。

为了不影响车间环境与生产，也方便灭火与观摩，我们把模拟火源点转移至广场西侧 150 米处。

#### 2、报警及初期处置

发现火情（王胜洲在硫化通道门口放烟雾弹模拟），现场巡逻队员工（胡育新）发现第一时间发现火情，利用身边的消防器材在做出简单的灭火操作后，由于火势扩散较快，无法凭个人扑灭，于是（陶茂松）立即按下手报按钮发出警报，（胡育新）拨打电话向公司领导汇报。（场景展示员工拨打电话镜头）

08:35 胡育新：报告领导，半钢二厂环保设备发现火情，请求支援。

消控室（蒋明凯）收到报警信号，（顾友章）在办公楼一楼旋转门外放烟雾弹，立即通知现场保安（吴惠军、吴维东）拿灭火器赶赴现场查看，经确认火灾情况，且火势较大凭两人无法扑灭，立即向总指挥汇报火灾情况。（蒋明凯）进大楼的时间就是放烟雾弹的时间，确定好位置和数量。

08:38 胡育新跑到现场向总指挥报告：报告总指挥，现场确认发生火灾，火势较大，凭我们无法扑灭，请求支援。

（总指挥接到现场目击者和现场安全员的汇报电话后，立即要求拨打 119 火警电话，然后做出启动应急预案，命令疏散引导组（6 人）、灭火行动组（4 人）、医疗救护组（4 人）、警戒组各小组全副武装紧急集合，准备进行应急救援。）

08:39 总指挥：各小组注意，通用股份火灾应急预案演练现在启动，请各小组紧急集合，整備装备。

（报警人：刘时荣）口述内容：您好，我们这里是通用股份半钢二厂，具体地点在 S340 大道旁金港大道 58 号，硫化车间环保设备发现火情，起火物质为环保设备电器装置，目前有明火，少量烟雾，被困人员不明，目前工厂正在组织疏散与灭火工作，我的姓名是刘时荣，联系电话是 13921150899，我已经在路口等待。

### 3、疏散及应急响应

通讯联络组安排一名成员（许奎）到路口迎接消防车到现场。

电工（屈春辉）赶赴现场，立即切断生产区域总电源并报告总指挥（声音洪亮）。

08:39 消控室值班员蒋明凯启动消防系统，拉响疏散一键报警。并迅速关闭雨水阀门，打开应急池防止事故废水外露。（待疏散组人员就位后拉响）

总指挥：

08:39 各楼层疏散组组长待命，每个楼层两边楼梯口各安排两名组员对职工进行疏散，（陶茂松）疏散时呼喊：着火了，请大家立即用棉布捂住口鼻，有序从安全通道疏散，到西侧广场开阔地带。（禁止使用电梯）

人员有序快速从各楼层开始撤离，到西侧广场开阔地带集合。（3 分钟内）

08:40（时间把握进场时间）警戒组进入现场，穿好反光背心，使用三角桩、警戒线对事故区域道路进行封锁，避免无关人员进入，并在现场进行值守。

08:40（时间把握进场时间）医务救护组进入现场，拿好药箱、担架在现场

待命，以防有人受伤，能够快速处理。

08:45（疏散结束后行动）灭火行动组进入现场，穿好消防救援服，使用灭火器、消防栓出水进行灭火。

08:40（消防车到现场；公司义务消防队到现场）开始联合灭火演练。

#### 4、清点人数和整队

08:17 各小组到达结合点后，立即清点人数，（整队：责任人赵威威）检查确认无人员缺失后，立即向总指挥报告疏散的人数。（安排两名组长：陈伟、蔡宏杰汇报清点情况）

发现 1 人未撤离出车间。

08:18 现场火灾情况与人员被困情况，已经安排人员向消防中队做了反馈。

#### 5、消防专业队现场灭火与搜救

进入现场后进行灭火并现场清理。并派出 2 名搜救人员穿好防火服、佩戴空气呼吸器和担架跑进货场进行搜救。

#### 6、总结 08:45

明火扑灭后，组织人员清理现场，环保负责人将事故总结提交环保部门备案，并委托有资质单位处置事故废水。

演练流程结束后，总指挥向各组宣布“本次演练各科目已顺利完成，演练结束”。随后组织演练情况总结讲评，既要肯定好的方面，更要指出存在的问题。

王中伟发言

贾国荣董事长做出指示

最后，总指挥（王中伟）下达最后指令“请大家整理现场，恢复生产秩序”。

救援行动结束后，现场负责人必须清理恢复现场，搞好善后工作，环保相关部门联系有资质单位处置事故废水。

1. 清点现场人员、物资，检查是否有遗漏。
2. 处理好事故现场的设施设备。
3. 撤除警戒线，恢复现场交通物流。

江苏通用科技股份有限公司

2026 年 1 月 7 日

演练照片

